

Стяжки кабельные «NORD»

Тип: КСС «NORD»


- Предназначены для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6 DuPont, благодаря специальным добавкам, обеспечивается эксплуатация и монтаж стяжек при низких температурах без потери потребительских свойств
- Температурный диапазон: от -60°C до +85°C
- Температура монтажа: от -40°C до +60°C
- Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный
- Устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей
- Цвет: черный
- Упаковка: 100 шт
- Инструмент для монтажа: [TG-01](#), [TG-03](#)



→Эксплуатационные характеристики (лет)

- Гарантийный срок хранения: 20
- Гарантийный срок эксплуатации: 1
- Срок службы: 3

Дополнительная информация



товарные позиции , цвет	Тип стяжки	в упаковке (шт)	макс. ∅ охвата (мм)	рабочая нагрузка (кг)	Размеры (мм)		ед. изм.	потреб. упак.	кратность/ мин. норма отпуска
					L	W			
КСС «NORD» 3x100 (КВТ)	миниатюрная	100	22	8	100	2.5	упак	1	1
КСС «NORD» 3x150 (КВТ)	миниатюрная	100	35	8	150	2.5	упак	1	1
КСС «NORD» 3x200 (КВТ)	миниатюрная	100	50	8	200	2.5	упак	1	1
КСС «NORD» 4x150 (КВТ)	стандартная	100	35	18	150	3.6	упак	1	1
КСС «NORD» 4x200 (КВТ)	стандартная	100	50	18	200	3.6	упак	1	1
КСС «NORD» 4x250 (КВТ)	стандартная	100	65	18	250	3.6	упак	1	1
КСС «NORD» 4x300 (КВТ)	стандартная	100	80	18	300	3.6	упак	1	1
КСС «NORD» 5x200 (КВТ)	стандартная	100	50	22	200	4.8	упак	1	1
КСС «NORD» 5x250 (КВТ)	стандартная	100	65	22	250	4.8	упак	1	1
КСС «NORD» 5x300 (КВТ)	стандартная	100	82	22	300	4.8	упак	1	1

товарные позиции , цвет	Тип стяжки	в упаковке (шт)	макс. ∅ охвата (мм)	рабочая нагрузка (кг)	Размеры (мм)		ед. изм.	потреб. упак.	кратность/ мин. норма отпуска
					L	W			
КСС «NORD» 5x400 (кВт)	стандартная	100	105	22	400	4.8	упак	1	1
КСС «NORD» 8x300 (кВт)	усиленная	100	82	53	300	7.6	упак	1	1
КСС «NORD» 8x350 (кВт)	усиленная	100	90	53	350	7.6	упак	1	1
КСС «NORD» 8x400 (кВт)	усиленная	100	105	53	400	7.6	упак	1	1
КСС «NORD» 8x500 (кВт)	усиленная	100	150	53	500	7.6	упак	1	1